



FECHA:	30/07/2014	PLACA:	CXU198
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	1421101624	ROMBO:	2
CENTRO DE INSPECCION:	MOVIL CALI NO. 7		
ASEGURABLE:	NA		

DATOS

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Perlada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2008
TIPO	FORTUNER	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	BLANCO	CILINDRAJE	2982
COD. FASEC.	09008119	COMBUSTIBLE	DSL
No. MOTOR	1KD7424781	NACIONALIDAD	TAI
No. CHASIS	MROYZ59G980064296	TIPO CAJA	AT
No. SERIAL	MROYZ59G980064296	ORDEN	1607869
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	95617

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
<b>Nivel aceite dirección hidráulica</b>	NIVEL NORMAL
Nivel líquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	FUERA DE NIVEL
Funcionamiento A/A	NO FUNCIONA *
Soporte caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces reversa	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
<b>Funcionamiento calefacción</b>	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
<b>Funcionamiento velocímetro</b>	FUNCIONA
<b>Funcionamiento tacómetro</b>	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
<b>Funcionamiento espejos eléctricos</b>	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA SIN GOTEO
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
<b>Fuga aceite caja de transmisión</b>	SIN FUGA
<b>Fuga líquido de frenos</b>	SIN FUGA
<b>Fugas aceite dirección hidráulica</b>	SIN FUGA
<b>Fugas líquido bomba embrague</b>	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	REGULAR *

NOMBRE	PROMEDICO
IDENTIFICACION	890310418
DIRECCION	AV 6AN 22N 54
TELEFONO	6604400
V/R CLIENTE	\$ 0,00
V/R FASECOLDIA	\$ 63.700.000,00
V/R COLSERAUTO	\$ 59.200.000,00
V/R ACCESORIOS	\$ 500.000,00

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
<b>Tensión Correas</b>	BUENO
Estado filtro de aire	BUENO
<b>Estado cables instalación de alta</b>	BUENO
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
<b>Ajuste cierre tapa bañi / compuerta;</b>	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
<b>Funcionamiento desempañador</b>	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspensión	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja dirección	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO