



FECHA:	03/05/2014	PLACA:	RCL280
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	1421054649	ROMBO:	3
CENTRO DE INSPECCION:	MOVIL CALI NO. 7		
ASEGURABLE:	NA		

**D  
A  
T  
O  
S**

MARCA	BMW	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2011
TIPO	318i	CARROCERIA	AUTO SEDAN
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	1995
COD. FASEC.	00801283	COMBUSTIBLE	GSL
No. MOTOR	A4141677	NACIONALIDAD	ALE
No. CHASIS	WBAPF710XBA792639	TIPO CAJA	MT
No. SERIAL	WBAPF710XBA792639	ORDEN	1560646
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	27529

NOMBRE	PROMEDICO
IDENTIFICACION	890310418
DIRECCION	A 6AN 22N 54
TELEFONO	6604400
V/R CLIENTE	\$ 0,00
V/R FASECOLDA	\$ 55.100.000,00
V/R COLSERAUTO	\$ 52.100.000,00
V/R ACCESORIOS	\$ 180.000,00

**M  
O  
T  
O  
R**

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite direcci3n hidr3ulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensi3n Correas	BUENO
Estado filtro de aire	REGULAR
Estado cables instalaci3n de alta	BUENO
Estado externo bateria	REGULAR *
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

**E  
X  
T  
E  
R  
I  
O  
R  
E  
S**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa ba3el / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

**I  
N  
T  
E  
R  
I  
O  
R**

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacci3n	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento veloc3metro	FUNCIONA
Funcionamiento tac3metro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos el3ctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

**P  
A  
R  
T  
E  
  
B  
A  
J  
A**

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisi3n	NA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direcci3n hidr3ulica	SIN FUGA
Fugas liquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO
Estado tuberia frenos	BUENO