

FECHA: 09/09/2014 **PLACA:** CUL208
ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros
No. INPECCIÓN: 1421123912 **ROMBO:** 4
CENTRO DE INSPECCIÓN: MOVIL CALI NO. 7

CERTIFICADO

ASEGURABLE: SI

DATOS

MARCA	KIA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2009
TIPO	SPORTAGE FQ [2]	CARROCERÍA	CAMIONETA 4P
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1991
COD. FASEC.	04608052	COMBUSTIBLE	DSL
No. MOTOR	D4EAH382142	NACIONALIDAD	KOR
No. CHASIS	KNAJE551597575619	TIPO DE CAJA	MT
No. SERIAL	KNAJE551597575619	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	6099S		
ENVIADO A	AVENIDA 6AN NO. 22N-54		

ASEGURADORA	PROMEDICO - FINANCIACION	
SUCURSAL	CALI PRINCIPAL	
INTERMEDIARIO	DIRECTO PROMEDICO FINANCIA	
NOMBRE	PROMEDICO	
IDENTIFICACION	890310418	
DIRECCION	AV 6AN 22N 54	Tel. 6604400
PROFESION	OTROS	
V/R CLIENTE	\$ 0,00	
V/R FASECOLDA	\$ 36.400.000,00	
V/R COLSERAUTO	\$ 35.900.000,00	+ VR ACCESORIOS
V/R ACCESORIOS	\$ 200.000,00	

Chequeo control de Calidad

Chequeo control de Calidad




ESTADO GENERAL

LATONERÍA	#####	94%
PINTURA	#####	80%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	100%
TAPICERÍA	#####	100%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACIÓN	#####	100%

0% 60% 90% 100%

Deficiente Aceptable Optimo

El esquema aquí mostrado es una aproximación al verdadero modelo de su vehículo



Observaciones

KM:6099S. PRESENTA RETOQUES DE PINTURA, EMPAQUES DE PUERTAS ROTOS, LUZ PLACA Y LUCES MEDIAS DELANTERAS, NO PRENDEN, PANORAMICO PICADO. NO PORTA FRONTAL DE RADIO. FAROLA IZQ PRESENTA RAYON LEVE, NO SE TOMA IMPRONTAS MOTOR POR DIFICIL ACCESO, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS,

ACCESORIOS

ORIGINAL OPCIONAL NO TIENE

<input checked="" type="checkbox"/> RADIO	<input type="checkbox"/> RADIO CON UNIDAD CD	<input checked="" type="checkbox"/> EQUALIZADOR	<input checked="" type="checkbox"/> CAJA DE CD'S	<input checked="" type="checkbox"/> PLANTA	<input checked="" type="checkbox"/> PARLANTES	<input checked="" type="checkbox"/> TWITER	<input checked="" type="checkbox"/> VARIOS ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/> PELÍCULA DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> DESEMPAÑADOR	<input checked="" type="checkbox"/> ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/> ESPEJO ELECTRICOS	<input checked="" type="checkbox"/> PLUMILLA TRASERA	<input checked="" type="checkbox"/> BLOQUEO CENTRAL	<input checked="" type="checkbox"/> 3er.STOP	<input checked="" type="checkbox"/> DIRECCION ASISTIDA
<input checked="" type="checkbox"/> DIRRECCION	<input checked="" type="checkbox"/> AIRE	<input checked="" type="checkbox"/> LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/> COPAS	<input checked="" type="checkbox"/> RINES	<input checked="" type="checkbox"/> AMPLIACIONES	<input checked="" type="checkbox"/> ALARMA	<input checked="" type="checkbox"/> PULSADOR	<input checked="" type="checkbox"/> CINTURONES	<input checked="" type="checkbox"/> ENCENDEDOR	<input checked="" type="checkbox"/> TAPICERIA	<input checked="" type="checkbox"/> PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/> TECNOL	<input checked="" type="checkbox"/> BATERIA	<input checked="" type="checkbox"/> FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/> ?

Chequeo control de Calidad

FECHA: 09/09/2014	No. Informe 1421123912
PLACA: CUL208	Ciudad MOVIL CALI NO. 7

INFORME TÉCNICO

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA: KIA
CLASE: CAMPERO
TIPO: SPORTAGE FQ [2]
MODELO: 2009
NACIONALIDAD: KOR
COLOR: GRIS
CILINDRAJE: 2000

NOMBRE: PROMEDICO
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT): 890310418
DIRECCIÓN: AV 6AN 22N 54
TELÉFONO: 6604400
Rombo: 4

Chequeo control de Calidad

Chequeo control de Calidad

No. MOTOR	No. SERIE	No. CHASIS
D4EAH382142	KNAJE551597575619	KNAJE551597575619

DOCUMENTOS

Número de placa:	CUL208	Clase:	CAMPERO
Marca:	KIA	Línea:	NEW SPORTAGE LX
Tipo de carrocería:	CABINADO	Servicio:	Particular
Color:	GRIS	Modelo:	2009
Cilindraje:	2000	Capacidad de pasajeros	5
Capacidad carga:	0.0	Número de motor:	D4EAH382142
Número de serie:		Número de chasis:	KNAJE551597575619
VIN:		Nro. de aceptación:	07836260063798

Chequeo control de Calidad



IMPRENTAS

MOTOR

SERIE

CHASIS

COLSERAUTO
Nit. 860.053.52378
Av. 3 Norte No. 60N-75
Tel. 860.1663.64



Chequeo control de Calidad

CONCEPTO

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Analizados los guarismos se determinó que se encuentran:

Original <input checked="" type="checkbox"/>	Regrabado <input type="checkbox"/>	Grabado <input type="checkbox"/>
--	------------------------------------	----------------------------------

Observaciones

COLSERAUTO
Nit. 860.053.52378
Av. 3 Norte No. 60N-75
Tel. 860.1663.64

Chequeo control de Calidad

Señores:

A QUIEN INTERESE

Ciudad:

CALI

Asunto: Concepto tecnico vehículo(s) con placas: **CUL208**

Respetados Señores:

Por medio de la presente me permito informar que revisados y analizados los sistemas de identificación correspondiente a(los) siguiente(s) vehiculo(s) en la fecha 09/09/2014 se establece que:

Cod Novedad	Novedad
52	NO PRESENTA ANOTACIONES A LA FECHA EN NUESTRA BASE DE DATOS
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

Vehiculo	Placa
KIA SPORTAGE FQ [2]	CUL208

Dirección Central Técnica

Colserauto S.A

www.colserauto.com

PBX 7452121

Esta información no reemplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes



PERITAJE COMERCIAL

FECHA: No. 09/2016 62740	PLACA:	CUL208
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros	
No. INSPECCION: 1421123912	ROMBO: 4	
CENTRO DE INSPECCION:	MOVIL CALI NO. 7	
ASEGURABLE:	NA	

DATOS

Chequeo control de Calidad

MARCA	KIA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2009
TIPO	SPORTAGE FQ [2]	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	1991
COD. FASEC.	04608052	COMBUSTIBLE	DSL
No. MOTOR	D4EAH382142	NACIONALIDAD	KOR
No. CHASIS	KNAJES51597575619	TIPO CAJA	MT
No. SERIAL	KNAJES51597575619	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	60998

NOMBRE	PROMEDICO
IDENTIFICACION	890310418
DIRECCION	AV 6AN 22N 54
TELEFONO	6604400
V/R CLIENTE	\$ 0,00
V/R FASECOLDA	\$ 36.400.000,00
V/R COLSERAUTO	\$ 35.900.000,00
V/R ACCESORIOS	\$ 200.000,00

MOTOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
Nivel líquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	BUENO
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	NO FUNCIONA *
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	NO FUNCIONA *
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baul / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado cartonas puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PORTE BAJA

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos dirección rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda palvo caja direccion	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO