



PERITAJE COMERCIAL

FECHA:	Nº 09/2014 62819	PLACA:	PFL261
ATENDIDO PARA:	Compañía de Seguros		
No.INSPECCION:	1421127503	ROMBO:	2
CENTRO DE INSPECCION:	MOVIL CALI NO. 7		
ASEGURABLE:	NA		

DATOS

Chequeo control de Calidad	MARCA	FORD	TIPO PINTURA	Metalizada
	CLASE	CAMPERO	MODELO	2008
	TIPO	EDGE	CARROCERIA	CAMIONETA 4P
	COLOR	ROJO	CILINDRAJE	3500
	COD. FASEC.	03008035	COMBUSTIBLE	GSL
	No. MOTOR	8BB18793	NACIONALIDAD	USA
	No. CHASIS	2FMDK49C58BB18793	TIPO CAJA	AT
	No. SERIAL	2FMDK49C58BB18793	ORDEN	0
	SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	88318

NOMBRE	PROMEDICO
IDENTIFICACION	890310418
DIRECCION	AV 6AN 22N 54
TELEFONO	6604400
V/R CLIENTE	\$ 0,00
V/R FASECOLDA	\$ 46.000.000,00
V/R COLSERAUTO	\$ 44.900.000,00
V/R ACCESORIOS	\$ 300.000,00

MOTOR

Chequeo control de Calidad	ITEM	RESPUESTA
	Viscosidad aceite motor	NORMAL
	Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
	Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
	Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
	Nivel aceite dirección hidráulica	NIVEL NORMAL
	Nivel líquido embrague	NIVEL NORMAL
	Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
	Funcionamiento A/A	FUNCIONA
	Soporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	BUENO
Estado filtro de aire	BUENO
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

Chequeo control de Calidad	ITEM	RESPUESTA
	Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
	Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
	Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
	Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
	Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
	Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
	Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

INTERIOR

Chequeo control de Calidad	ITEM	RESPUESTA
	Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
	Funcionamiento limpiabrisas trasero	FUNCIONA
	Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
	Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
	Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
	Funcionamiento radio	FUNCIONA
	Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
	Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
	Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
	Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
	Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PARTE BAJA

Chequeo control de Calidad	ITEM	RESPUESTA
	Fuga aceite motor	SIN FUGA
	Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
	Fuga aceite caja de transmisión	SIN FUGA
	Fuga líquido de frenos	SIN FUGA
	Fugas aceite dirección hidráulica	SIN FUGA
	Fugas líquido bomba embrague	SIN FUGA
	Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
	Fugas tanque combustible	SIN FUGA
	Estado brazos dirección rotulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhosto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspensión	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda paño caja dirección	BUENO
Estado tubería frenos	BUENO